物 件 調 書

物件調書は、応募希望者が現地を確認される上での参考資料です。 お申込の前に、必ず現地及び諸規制をご確認ください。 物件は、現況引き渡しとなります。

物件調書


所 在 地	也 銚子市外川町1丁目10828番2				権利	所 有 権			
// E /	29 1 1147 17:1: 1	1, 11,		д		地目	宅 地		
住 居 表 示						形状	参考図のとおり		
土 地	(登記地積)		7,06	1.61	(実測地	積)	7,061.61		
建物	施設名	旧特別	養護老。	人ホーム外川園	建築年	Ξ	昭和42年		
) 	構造	鉄	筋コン	クリート造	延床面	積	2,505.67		
接 面 道 路 の 幅員及び構造						•			
都市計画法・	区域区分	非網	引都	 打計画区域	用途地	域	第1種住居地域		
建築基準法に	建ぺい率		60	0%	容積	率 2	200%		
基づく制限	その他の制限	なし							
所有権を制	限する権利	設定	無						
私道の負担等	私道負担の有	了無	無	負担の内容	容				
に関する事項	道路後退の有	育無	有	負担の内容	字 北側市	市道 中心	♪線から2mのセットバック要		
	供給施設			事	業所名		電話番号		
	電気	可	東京	電力㈱カスタ	マーセンタ	7 —	0120-99-5551		
供給施設の 整備状況	上水道	可	銚子	市水道局			0479-22-8811		
	下 水 道	無							
	都市ガス	無							
交通機関	鉄道	銚子電	意鉄外川	駅まで約60	0m		徒歩で約8分		
(現地まで)	バス			ミイースト長崎 ミ・こもうら荘停		约200m	徒歩で約3分		

- ◎ 参考事項(物件の現況、法令上の制限等に関する特記事項)
- ・土地及び建物を現状有姿で一括売却します。
- ・当施設は、平成24年9月まで特別養護老人ホームとして活用していましたが、その後、使用及び設備の 点検等は行っていないため、建物の解体・撤去を条件とします。
- ・上水道給水管(φ75mm)が敷地内へ引き込まれています。
- ・敷地内に東電柱2本、電話柱1本(支線・架線含む)が存在します。
- ・西側擁壁部分について、解体・撤去後、新たに擁壁を設置するか法面処理することを条件とします。
- ・南東側、公道上空に存在する渡り廊下について、連結する銚子市養護老人ホーム長崎園側の市の指定する位置まで解体・撤去し、コンクリート壁で閉塞する等の処理をすることを条件とします。
- ・敷地内の構造物のうち、防災行政無線については撤去せず現状のままとし、土地所有権移転後、同無線に係る敷地を市(総務課危機管理室)へ貸付けることを条件とします。
- ・敷地内に存在する記念碑(参考図参照)については、地域住民にとって思い入れのあるものですので、撤去せずに土地所有権移転後も敷地内に設置してください。なお、既存の場所から同敷地内の別の場所へ

移設することは可としますが、その場合の移設先については市と協議して定めることとします。
・アスベストについて、建物の一部において調査を行っており、検体を採取し分析を行った結果、アスベスト
確認されていません(別紙参照)が、解体撤去にあたっては、アスベストの有無を確認し、飛散防止等の必
要な対策をとったうえで、解体撤去を行ってください。また、アスベストが検出された際の除去に係る費用は
買受者の負担とします。
・仮契約締結時点では本物件の所有権は市にありません。市議会の可決を得て本契約の効力が発生した
後、市は本物件の所有権を取得し、新たな所有者に所有権移転登記をします。

位 置 図






参 考 図




西側擁壁構造図




註、強軟現場x合也深異。指示水板。 水波はVP指示水板。

アスベスト調査に係る内壁塗装材採取箇所



アスベスト調査に係る外壁塗装材採取箇所



分析結果報告書

報告番号 AS 509585 発 行 日 平成17年10月13日

銚子市長



様

銚子市養護(特別養護)老人ホーム試料名アスベスト分析調査業務特別養護老人ホーム外川園 ボイラー室壁受付年月日 平成17年9月28日試料の由来 自社採取(倉澤)

貴依頼による濃度に係わる分析結果を次の通り御報告します。



分析項目	(単位)		分析の	吉果	分析方法
		1	1未満		平成17年6月22日 基安化発第0622001号
クリソタイル	(%)	2	1未満	不検出	(分散染色法及びX線回折法による)
	and Course of	3	1未満		- 4
		0	1未満		
アモサイト	(%)	2	1未満	不検出	
		3	1未満		
クロシドライト		①.	1未満		2
	(%)	2	1未満	不検出	
		3	1未満	-	
一以下余白一					nessign (###
70.12037				9	
					The Francisco Constitution of the Constitution
			3		
					The state of the s

【判 定】

石綿含有せず。

【備 去1

不検出とは重量含有率が1%未満であった事を示す。

	Carrie 1900
採取年月日	平成17年9月28日
採取時刻	-
気 温	-
水 温	
その他	2)

報告番号 AS 509585

結果詳細

	銚子市養護(特別養護)老人ホーム						
試料名	アスベスト分析調査業務						
	特別養護老人ホーム外川園 ボイラー室壁						
受付年月日	平成17年9月28日						
試料の由来	自社採取(倉澤)						

1. 分散染色 - 位相差顕微鏡による定性

分析項目	(単位)	標本1	標本2	標本3	判定 (10本未満は含有セナ)
クリンタイル	本/1000粒子	0	0	0	×
アモサイト	本/1000粒子	0	0	0	×
クロシドライト	本/1000粒子	0	0	0	×
		r i az i mar-ii			1
Electronic construction	San				1

2. X線回折による定性、定量

20 To 10 TO 10	標本3 EL) 0.0 (該当ピーク無し)	判定(平均)
20 To 10 TO 10	EL) 0.0 (該当ピーク無し)	* The same of the
		Χ.
0.0 (該当ピーク無	(は) 0.0 (該当ピーク無し)	×
0.0 (該 当ピーク無	(に) 0.0 (該当ピーク無し)	×
		1.0 (験当ピーク無し) 0.0 (験当ピーク無し)

分析結果報告書

報告番号 AS 0830512 発 行 日 平成20年3月25日

銚子市長

様

無子市特別養護老人ホーム外川園外アスベスト分析調査業務 試料名 特別養護老人ホーム外川園 ボイラー室 壁 受付年月日 平成20年3月15日 試料の由来 自社採取(倉澤) 計量証明事業所 千葉県知事記集(過度)第一号 TEL

貴依頼による濃度に係わる分析結果を次の通り御報告します。

分析項目 (単位)		分析の結果 (3回測定の平均)	分析方法		
トレモライト	(%)	不検出 (0.1未満)	JIS A 1481:2006 建材製品中のアスベスト含有率測定方法 (分散染色法及びX線回折法による)		
アンソフィライト	(%)	不検出 (0.1未満)	粉砕方法: 乳鉢による 測定機器: PANalytical X'Pert Pro MPD 顕微鏡: Nikon ECLIPSE E600		
アグチノライト	(%)	不検出 (0.1未満)			
アスベスト含有量(合計)	(%)	不検出(0.1未満)			
一以下余白一			All The The Total		
	# F C # S # 1				
	····				

【判定】

アスベスト(石綿)含有せず。

【備 考】

不検出とは分散染色法及びX線回折法によりアスベスト3成分が0.1%を超えて検出されなかったことを示す。 (アクチノライトの濃度はトレモライトの検量線を用いて算出)

採取年月日		平成17年9月28日
採取時	刻	1 672
気	温	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
水	温	:#
そ の	他	

結果詳細

	姚子市特別養護老人ホーム外川園外アスペスト分析調査業務					
試料名	特別養護老人ホーム外川園					
	ボイラー室 壁					
受付年月日	平成20年3月15日					
試料の由来	自社採取(倉澤)					

1. 分散染色 - 位相差顕微鏡による定性

分析項目	(単位)	標本1	標本2	標本3	合 計 (本/3000粒子)	判定※
トレモライト	本/1000粒子	0	0	0	0	含有せず
アンソフィライト	本/1000粒子	0	0	0	0	含有せず
アクチノライト	本/1000粒子	0	0	0	0	含有せず
						4 (40)
The Parents						1.

[※] アスベスト繊維の合計が4本/3000粒子以上の場合はアスベスト(石綿)を含有する。

2. X線回折による定性、定量

(展件)	定性及び定量					
(単位)	標本1	標本2	判定(平均)			
(%)	検出せず	検出せず	検出せず	不検出		
(%)	検出せず	検出せず	検出せず	不検出		
(%)	検出せず	検出せず	検出せず	不検出		
	(%)	標本1 (%) 検出せず (%) 検出せず	(単位) 標本1 標本2 (%) 検出せず 検出せず (%) 検出せず 検出せず	(単位) 標本1 標本2 標本3 (%) 検出せず 検出せず 検出せず (%) 検出せず 検出せず		

注:不検出とは分散染色法及びX線回折法によりアスベスト(石綿)が0.1%を超えて検出されなかった事を示す。 (アクチノライトの濃度はトレモライトの検量線を用いて算出)

【判定】

アスベスト(石綿)含有せず。

※この結果は平成17年9月28日に採取した試料を用いて再分析したものである。

報告書番号: H16532901DA 発行年月日: 2019年9月19日


試験結果報告書

銚子市長



様

件名: 旧特別養護老人ホーム外川園外壁塗装材アスベスト調査



貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりです。 ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

1 分析方法

JIS A 1481-1 (2016) に準拠した方法 (偏光顕微鏡による測定)

2 分析結果

測定対象:旧特別養護老人ホーム外川園

採取区分:

試料受取日: 2019年9月10日

依頼 No.	採取箇所 (採取部位)	採取年月日 及び時間	石綿含有判定結果				
			アスベスト の 有無	アスベストの 種類	推定アスベスト 質量分率 (%)	非アスベスト繊維	備考
165329	旧外川園①	2019年7月31日	#	N.	155	なし	
165330	旧外川園②	2019年7月31日	#	E. "	5	tel	
165331	旧外川園③	2019年7月31日	無	5 0	7.	なし	
165332	旧外川園④	2019年7月31日	!!!!	ā	2	なし	

記念碑画像

