

対策一覧表【銚子市立飯沼小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対 策 内 容	事業主体	対策年度
1	市道	東小川町2233-9 ～ 東小川町2995	路側帯が消えかかっており、歩行スペースも狭いため危険である。	・路面標示（外側線の引き直し） ・路面標示設置（通学路注意） ・交通安全指導の実施	市都市整備課土木室 学校	令和6年度～
2	市道	南町34（遠州屋染物店となりの家屋）	家屋が崩れかけており危険である。	所有者に撤去依頼済み →8／20台風7号の影響により歩道に一部倒壊し、片付け済み ・交通安全指導の実施	市都市整備課都市整備室 学校	令和6年度～

【対策検討メンバー】 銚子警察署 銚子土木事務所維持課 銚子市都市整備課土木室 銚子市総務課危機管理室 銚子市教育委員会学校教育課 学校

対策一覧表【銚子市立高神小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対 策 内 容	事業主体	対策年度
1	市道	外川町児童公園～三角公園～茂八商店駐車場	狭い道で交通量が多く、スピードを出す車が多いため危険である。	・路肩の除草作業 ・交通安全指導の実施	市都市整備課土木室 学校	令和6年度～
2	市道	高神小学校西門～渡海神社	狭い道で交通量が多く、スピードを出す車が多いため危険である。	・路面標示（停止線、止まれの引き直し） ・交通安全指導の実施	銚子警察署 学校	令和6年度～
3	市道	ローソン小畑店から西側T字路まで	狭い道で交通量が多いため危険である。	・路面標示設置（通学路注意）	市都市整備課土木室	令和6年度～
4	市道	風のアトリエ西側道路	木の枝が道路に出ているため危険である。	・路肩の除草作業 ・路面標示（停止線、止まれの引き直し）	市都市整備課土木室 銚子警察署	令和6年度～

【対策検討メンバー】 銚子警察署 銚子土木事務所維持課 銚子市都市整備課土木室 銚子市総務課危機管理室 銚子市教育委員会学校教育課 学校

対策一覧表【銚子市立清水小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対 策 内 容	事業主体	対策年度
1	市道	清愛橋を渡った先の交差点	登校時に保護者の送迎の車が多いため危険である。 笠上方面から来る車からは郵便局方面からの児童が見えづらいため危険である。	・歩道側に出ている樹木の剪定を銚子電鉄に依頼 ・交通安全指導の実施 ・送迎時の交通安全について家庭へ依頼	市都市整備課土木室 学校	令和6年度～
2	市道	学校の前の通りと清愛橋の交差するところ	清愛橋を渡って学校の前の道に出る時に歩道がせまいため危険である。	・歩道側に出ている樹木の剪定を銚子電鉄に依頼 ・交通安全指導の実施 ・送迎時の交通安全について家庭へ依頼	市都市整備課土木室 学校	令和6年度～
3	市道	元浅間湯方面から学校へ渡るところ	交通量が多く信号機もないため危険である。 清愛橋方面の脇道からの車が多いため危険である。	・交通安全指導の実施	学校	令和6年度～
4	県道	セブンイレブンから稲生神社辺り	カーブで見通しが悪く、歩道が狭いため危険である。 交通量が多くスピードを出す車も多いため危険である。 草木が伸びており、歩道が狭くなっているため危険である。	・県道の草木が伸びている場合は土木事務所が除草作業 ・民家の樹木について剪定依頼	銚子土木事務所維持課	令和6年度～
5	市道	学校北門下の階段を下った先	側溝に鉄の板がかぶせてあるが、ずれているため危険である。	・応急処置として、ずれている板を改善。 ・付近で作業中の業者に確認し、安全対策を依頼。	市都市整備課土木室	令和6年度～

【対策検討メンバー】 銚子警察署 銚子土木事務所維持課 銚子市都市整備課土木室 銚子市総務課危機管理室 銚子市教育委員会学校教育課 学校 PTA

対策一覧表【銚子市立明神小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対 策 内 容	事業主体	対策年度
1	市道	明神町1-61-1付近交差点	交通量が多く、西側からの見通しも悪い。児童の飛び出しや左折車との接触など危惧されるため危険である。	・路面標示（停止線、止まれの引き直し） ・路肩の除草作業	銚子警察署 市都市整備課土木室	令和6年度～
2	市道	笠上町6075-1付近 東京堂クニック前T字路	狭い道で交通量が多い。路側帯が狭く、ガードレールもないため危険である。過去に接触事故が起こっている。	・路面標示（外側線の引き直し）	市都市整備課土木室	令和6年度～
3	市道	笠上町6074-2付近 セブンイレブン前T字路	歩道と車道の区別がなく、交差点付近での自動車による巻き込みでの交通事故や自転車との接触する危険性があるため危険である。	・路面標示（外側線の引き直し） ・路面標示（停止線、止まれの引き直し）	市都市整備課土木室 銚子警察署	令和6年度～
4	市道	明神町1-54-2付近交差点	トラックの通行台数が多く、歩道もないため危険である。	・路面標示（外側線の引き直し）	市都市整備課土木室	令和6年度～
5	市道	笠上町6957-5付近Y字路 きもの処あやはら東側	建物の塀が高く、東から歩いて登校する児童には、路地から出てくる車が見えにくいため危険である。	・交通安全指導の実施	学校	令和6年度～
6	市道	明神小坂下交差点	植松郵便局側から明神小側に横断する際、同方向から来る左折車が巻き込んで事故があったことがあり、危険である。	・交通安全指導の実施	学校	令和6年度～
7	市道	ヤックスの交差点	交差点周辺の歩道が整備されていないため危険である。	・交通安全指導の実施	学校	令和6年度～

【対策検討メンバー】 銚子警察署 銚子土木事務所維持課 銚子市都市整備課土木室 銚子市総務課危機管理室 銚子市教育委員会学校教育課 学校