土木室対応　台風25号接近に伴う大雨、暴風による被害等一覧

（R8.9.23　9時現在）

	冠水・溢水	倒木	土砂崩れ・土砂流出	路肩・護岸崩壊	その他（他課、団体対応等）	計
20日（日）	1 件	0 件	2 件	0 件	0 件	3 件
21日（月）	6 件	1 件	3 件	0 件	1 件	11 件
22日（火）	0 件	3 件	5 件	5 件	0 件	13 件
計	7 件	4 件	10 件	5 件	1 件	27 件

・9/23の9時時点において、詳細を調査中のものについては含まない。

・冠水・溢水により一部継続していた西小川町ダンス平山付近（滑川）の通行止めは、9/22(火)の16時をもって解除。

・土砂崩れにより作業中であった三門町（中島城跡碑南側）の土砂は撤去済み。

（　　は、第１報 と変更なし）

1	冠水・溢水	西小川町	ダンス平山付近（滑川）	通行止め　9/20（日）15:00～15:30　解除	
2	冠水・溢水	西小川町	ダンス平山付近（滑川）	通行止め(再) 9/21(月)15:30～9/22(火)16:00 解除	
3	冠水・溢水	新生町２丁目	ヤマサ・中央みどり公園	一時冠水	
4	冠水・溢水	四日市場町	上山商店付近	通行止め　9/21（月）19:00～23:30　解除	
5	冠水・溢水	本城町４丁目	ふるさと付近	通行止め　9/21（月）19:30～23:15　解除	
6	冠水・溢水	君ヶ浜	しおさい公園前	一時冠水	
7	冠水・溢水	白石町	白石取水場前	一時冠水	
8	倒木	飯沼町	氏神　稲荷神社前	撤去済	
9	倒木	中央町	サンラッキー北東角	撤去済	
10	倒木	笹本町	斉藤製作所付近	撤去済	
11	倒木	宮原町	みゆき坂	倒木撤去（工事対応）	
12	土砂流出	森戸町	成毛坂	注意喚起	
13	土砂流出	高田町１丁目	旧日本一澱粉の坂	通行止め　9/20（日）14:30～継続	
14	土砂流出	新町	ＪＡ営農センター付近	畑の土砂流出、一時冠水	
15	土砂流出	船木町	船木苑	土砂撤去（工事対応）	
16	土砂流出	笹本町	プれンティ裏	土砂撤去（工事対応）	
17	土砂崩れ	諸持町	諸持郵便局西側	通行止め　9/21（月）19:30～継続	
18	土砂崩れ	春日町	浅利クリニック奥	通行止め　9/21（月）22:30～継続	
19	土砂崩れ	諸持町	銚子カントリークラブ付近	通行止め　9/22（火）8:30～継続	
20	土砂崩れ	三門町	中島城跡碑南側	撤去済	
21	土砂崩れ	諸持町	銚子カントリークラブ北側	土砂撤去（工事対応）	
22	路肩崩壊	白石町	下山農場北側	通行止め　9/22（火）7:30～継続	
23	路肩崩壊	三門町	ブライトピック銚子農場	路肩補修（工事対応）	
24	路肩崩壊	長山町	長山町青年館北	路肩補修（工事対応）	
25	路肩崩壊	桜井町	桜井貯水池	路肩補修（工事対応）	
26	路肩崩壊	森戸町	フジクリーンセンター付近	路肩補修（工事対応）	
27	カーブミラー破損	三崎町１丁目	三崎町１信号機付近	撤去済	