土木室対応　台風25号接近に伴う大雨、暴風による被害等一覧

（R8.9.24　9時現在）

	冠水・溢水	倒木	土砂崩れ・土砂流出	路肩・護岸崩壊等	その他（他課、団体対応等）	計
20日（日）	1 件	0 件	2 件	0 件	0 件	3 件
21日（月）	6 件	1 件	3 件	0 件	1 件	11 件
22日（火）	0 件	3 件	5 件	5 件	0 件	13 件
23日（水）	0 件	0 件	7 件	7 件	0 件	14 件
計	7 件	4 件	17 件	12 件	1 件	41 件

・9/24の9時時点において、詳細を調査中のものについては含まない。

・宮原町みゆき坂の倒木は、撤去済み。（工事対応）

・土砂流出により通行止めをしていた高田町１丁目旧日本一澱粉の坂は、9/23(水)の12時をもって通行止めを解除。

・船木町船木苑の土砂は、撤去済み。（工事対応）

・笹本町プれンティ裏の土砂は、撤去済み。（工事対応）

（　　は、第１報・第２報 と変更なし）

1	冠水・溢水	西小川町	ダンス平山付近（滑川）	通行止め　9/20（日）15:00～15:30　解除	
2	冠水・溢水	西小川町	ダンス平山付近（滑川）	通行止め(再) 9/21(月)15:30～9/22(火)16:00 解除	
3	冠水・溢水	新生町２丁目	ヤマサ・中央みどり公園	一時冠水	
4	冠水・溢水	四日市場町	上山商店付近	通行止め　9/21（月）19:00～23:30　解除	
5	冠水・溢水	本城町４丁目	ふるさと付近	通行止め　9/21（月）19:30～23:15　解除	
6	冠水・溢水	君ヶ浜	しおさい公園前	一時冠水	
7	冠水・溢水	白石町	白石取水場前	一時冠水	
8	倒木	飯沼町	氏神　稲荷神社前	撤去済	
9	倒木	中央町	サンラッキー北東角	撤去済	
10	倒木	笹本町	斉藤製作所付近	撤去済	
11	倒木	宮原町	みゆき坂	倒木撤去済（工事対応）	
12	土砂流出	森戸町	成毛坂	注意喚起	
13	土砂流出	高田町１丁目	旧日本一澱粉の坂	通行止め　9/20(日)14:30～9/23(水)12:00 解除	
14	土砂流出	新町	ＪＡ営農センター付近	畑の土砂流出、一時冠水	
15	土砂流出	船木町	船木苑	土砂撤去済（工事対応）	
16	土砂流出	笹本町	プれンティ裏	土砂撤去済（工事対応）	
17	土砂流出	常世田町	常世田薬師前	撤去済	
18	土砂流出	新町	東総工業付近	土砂撤去	
19	土砂流出	常世田町	東総工業東側	土砂撤去	
20	土砂流入	諸持町	佐原川	土砂撤去（工事対応）	
21	土砂流出	高野町	三宅川沿い	撤去済	
22	土砂流出	柴崎町３丁目	旧信金グラウンド上	撤去済	
23	土砂流出	南小川町	林鉄工付近	撤去済	
24	土砂崩れ	諸持町	諸持郵便局西側	通行止め　9/21（月）19:30～継続	
25	土砂崩れ	春日町	浅利クリニック奥	通行止め　9/21（月）22:30～継続	

26	土砂崩れ	諸持町	銚子カントリークラブ付近	通行止め　9/22（火）8:30～継続	
27	土砂崩れ	三門町	中島城跡碑南側	撤去済	
28	土砂崩れ	諸持町	銚子カントリークラブ北側	土砂撤去（工事対応）	
29	路肩崩壊	白石町	下山農場北側	通行止め　9/22（火）7:30～継続	
30	路肩崩壊	三門町	ブライトピック銚子農場	路肩補修（工事対応）	
31	路肩崩壊	長山町	長山町青年館北	路肩補修（工事対応）	
32	路肩崩壊	桜井町	桜井貯水池	路肩補修（工事対応）	
33	路肩崩壊	森戸町	フジクリーンセンター付近	路肩補修（工事対応）	
34	路肩崩壊	西小川町	銚子市斎場北側	路肩補修（工事対応）	
35	路肩崩壊	小長町	ガラスリソーシング付近	通行止め	
36	路肩崩壊	森戸町	川嶋畜産東側	路肩補修（工事対応）	
37	路肩崩壊	諸持町	フレッシュマルトモ付近	路肩補修	
38	路肩崩壊	諸持町	諸持消防団倉庫付近	路肩補修	
39	路肩崩壊	諸持町	諸持消防団倉庫東側	路肩補修	
40	道路崩壊	小船木町１丁目	田保踏切付近	道路補修（工事対応）	
41	カーブミラー破損	三崎町１丁目	三崎町１信号機付近	撤去済	