道路関係　台風25号接近に伴う大雨、暴風による被害等一覧

（R8.9.28　正午現在）

	冠水・溢水	倒木	土砂崩れ・土砂流出	路肩・護岸崩壊等	その他（他課、団体対応等）	計
20日（日）	1 件	0 件	2 件	0 件	0 件	3 件
21日（月）	6 件	1 件	3 件	0 件	1 件	11 件
22日（火）	0 件	3 件	5 件	5 件	0 件	13 件
23日（水）	0 件	0 件	7 件	7 件	0 件	14 件
24日（木）	0 件	1 件	5 件	8 件	0 件	14 件
25日（金）	0 件	0 件	（3 件）	（8 件）	0 件	（11 件）
計	7 件	5 件	25 件 （3 件）	28 件 （8 件）	1 件	66 件 （11 件）

・土砂崩れにより通行止めしていた諸持町銚子カントリークラブ付近（北側除く）は、9/24（木）の1時をもって通行止めを解除。

・（　）の件数は、農道等の被害件数（農産課対応）

（　　は、第１報・第２報・第３報 と変更なし）

1	冠水・溢水	西小川町	ダンス平山付近（滑川）	通行止め　9/20（日）15:00～15:30　解除	
2	冠水・溢水	西小川町	ダンス平山付近（滑川）	通行止め(再) 9/21(月)15:30～9/22(火)16:00 解除	
3	冠水・溢水	新生町２丁目	ヤマサ・中央みどり公園	一時冠水	
4	冠水・溢水	四日市場町	上山商店付近	通行止め　9/21（月）19:00～23:30　解除	
5	冠水・溢水	本城町４丁目	ふるさと付近	通行止め　9/21（月）19:30～23:15　解除	
6	冠水・溢水	君ヶ浜	しおさい公園前	一時冠水	
7	冠水・溢水	白石町	白石取水場前	一時冠水	
8	倒木	飯沼町	氏神　稲荷神社前	撤去済	
9	倒木	中央町	サンラッキー北東角	撤去済	
10	倒木	笹本町	斉藤製作所付近	撤去済	
11	倒木	宮原町	みゆき坂	倒木撤去済（工事対応）	
12	倒木	明神町	川口神社南側	撤去済	
13	土砂流出	森戸町	成毛坂	注意喚起	
14	土砂流出	高田町１丁目	旧日本一澱粉の坂	通行止め　9/20(日)14:30～9/23(水)12:00 解除	
15	土砂流出	新町	ＪＡ営農センター付近	畑の土砂流出、一時冠水	
16	土砂流出	船木町	船木苑	土砂撤去済（工事対応）	
17	土砂流出	笹本町	プれンティ裏	土砂撤去済（工事対応）	
18	土砂流出	常世田町	常世田薬師前	撤去済	
19	土砂流出	新町	東総工業付近	土砂撤去	
20	土砂流出	常世田町	東総工業東側	土砂撤去	
21	土砂流入	諸持町	佐原川	土砂撤去（工事対応）	
22	土砂流出	高野町	三宅川沿い	撤去済	
23	土砂流出	柴崎町３丁目	旧信金グラウンド上	撤去済	
24	土砂流出	南小川町	林鉄工付近	撤去済	
25	土砂流出	三宅町	中谷商店付近	土砂撤去	

26	土砂流出	笹本町	プれンティ裏北側	土砂撤去	
27	土砂流出	長山町	旧長山分校北側	砕石敷均し等	
28	土砂流出	長山町	旧長山分校北西側	砕石敷均し等	
29	土砂流出	高野町	高野神社北側	土砂撤去	
30	土砂崩れ	諸持町	諸持郵便局西側	通行止め　9/21（月）19:30～継続	
31	土砂崩れ	春日町	浅利クリニック奥	通行止め　9/21（月）22:30～継続	
32	土砂崩れ	諸持町	銚子カントリークラブ付近	通行止め　9/22(火) 8:30～9/24 (木)17:00　解除	
33	土砂崩れ	三門町	中島城跡碑南側	撤去済	
34	土砂崩れ	諸持町	銚子カントリークラブ北側	土砂撤去（工事対応）	
35	路肩崩壊	白石町	下山農場北側	通行止め　9/22（火）7:30～継続	
36	路肩崩壊	三門町	ブライトピック銚子農場	路肩補修（工事対応）	
37	路肩崩壊	長山町	長山町青年館北	路肩補修（工事対応）	
38	路肩崩壊	桜井町	桜井貯水池	路肩補修（工事対応）	
39	路肩崩壊	森戸町	フジクリーンセンター付近	路肩補修（工事対応）	
40	路肩崩壊	西小川町	銚子市斎場北側	路肩補修（工事対応）	
41	路肩崩壊	小長町	ガラスリソーシング付近	通行止め	
42	路肩崩壊	森戸町	川嶋畜産東側	路肩補修（工事対応）	
43	路肩崩壊	諸持町	フレッシュマルトモ付近	路肩補修	
44	路肩崩壊	諸持町	諸持消防団倉庫付近	路肩補修	
45	路肩崩壊	諸持町	諸持消防団倉庫東側	路肩補修	
46	道路崩壊	小船木町１丁目	田保踏切付近	道路補修（工事対応）	
47	路肩崩壊	小浜町	磯見川八祖揚上機場東側	路肩補修	
48	路肩崩壊	小浜町	八幡大神東側	路肩補修（工事対応）	
49	道路崩壊	春日町	ガラスリソーシング北側	道路補修（工事対応）	

50	路肩崩壊	松岸見晴台	テレビ局中継放送局南側	路肩補修（工事対応）	
51	路肩崩壊	垣根見晴台	テレビ局中継放送局西側	路肩補修（工事対応）	
52	路肩崩壊	柴崎町６丁目	三宅川沿い	路肩補修（工事対応）	
53	路肩崩壊	柴崎町４丁目	しおさい風力発電所南側	路肩補修（工事対応）	
54	路肩崩壊	桜井町	桜井貯水池北側	路肩補修	
55	カーブミラー破損	三崎町１丁目	三崎町１信号機付近	撤去済	

農産課対応　台風第25号に伴う被害等一覧

（R8.9.28現在）

	施設等名	被害状況	被災箇所	備考
1	農道	崩落土砂・竹木堆積	親田町	
2	広域農道	法面崩壊	小長町	
3	農道	法面崩壊	親田町	
4	農道	道路崩落	柴崎町6丁目	通行不能
5	農道	道路崩落	岡野台町2丁目	通行不能
6	農道	道路崩落	小船木町1丁目	通行不能
7	農道	路肩崩落	八木町	
8	農道	路肩崩落	赤塚町	通行不能
9	農道	路肩崩落	春日町	通行不能
10	農業用排水路	畑土砂流入堆積	高野町	
11	農業用ため池	崩落土砂堆積	小畑町	通行不能

◯ 農業施設に関する被害報告は今回（第4報）で初めての報告となります。