

通学路の安全点検状況

番号	学校名	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期	⑤事業主体	⑥進捗状況
1	清水小学校	学校北門下の階段付近	石垣が崩れそうになっている。薄暗く・水が流れていて滑りやすい	学校から児童・保護者へ注意喚起。 (土地所有者へは通知済み)	令和3年9月	学校・教育委員会	○
2	清水小学校	清水坂下の交差点・道路	交通量が多く、押しボタン式の信号機の待つ場所・渡った先の信号機がない横断歩道 斜めからの車が危険	横断歩道塗り直し要望。 学校から児童・保護者へ注意喚起。	「横断歩道」：令和3年度中 「注意喚起」：令和3年9月	銚子警察署交通課 学校・教育委員会	○
3	清水小学校	県道銚子公園線 清水町1430付近の交差点	死角があり、市道の横断歩道を渡っている児童が気づきにくい	横断歩道塗り直し要望。	「横断歩道」：令和3年度中	銚子警察署交通課	○
				学校から児童・保護者へ注意喚起。	「路肩着色・ポストコーン」：令和4年度中まで	銚子土木事務所	○
				路肩着色及びポストコーンを設置。	「注意喚起」：令和3年9月	学校・教育委員会	○
4	清水小学校	県道銚子公園線 橋本町1-1963付近	横断歩道も一時停止の標識もない	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
5	清水小学校	県道銚子公園線 橋本町から通町方面	交通量が多く、スピードを出す車も多い。ガードレールがなく危険 裏の細道は、一時停止の標識がなく危険	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
6	清水小学校	学校東側道路（スクールゾーン）から笠上方面への道路	見通しが悪く、子供が渡る際危険	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年11月	学校・教育委員会	○
7	清水小学校	県道外川港線道路 学校から榎町方面	歩道がほとんど無い部分があり、木が道の方まで伸びている	除草、樹木伐採（今年度は除草済）。問題がある場合、担当部署へ連絡。	/	/	/
8	清水小学校	県道外川港線道路 元浅間湯方面から学校へ渡る道	信号機の無い横断歩道 交通量が多く、渡る際危険	横断歩道塗り直し要望。	令和3年度中	銚子警察署交通課	○
9	清水小学校	浅間台踏切前道路	後飯町方面へ渡る際、横断歩道がなく危険	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○

通学路の安全点検状況

番号	学校名	①危険箇所のある場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期	⑤事業主体	⑥進捗状況
1	飯沼小学校	飯沼小坂下から飯沼小に向かう道路	ガードレールはあるが私有地から歩道に向かって草が茂っているため歩きづらい。通行禁止の時間を守らない車がある。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
2	飯沼小学校	飯沼小坂下交差点	飯沼小学校に向かって歩道のない部分があり道幅も狭い。	路面標示設置（外側線）	令和4年2月	市都市整備課土木室	○
3	飯沼小学校	三中下の五叉路	見通しが悪い。道路の表示が薄くなっている。	横断歩道の塗装を要望。	「塗装」：継続して相談中	銚子警察署交通課	
				学校から児童・保護者へ注意喚起。	「注意喚起」：令和3年9月	学校・教育委員会	○
4	飯沼小学校	三中下の五叉路から東小川町方面の道路	交通量が多いが道幅が狭く歩道がない。どぶ板に色を付けて車の運転手に注意を促せないか。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
5	飯沼小学校	県立銚子高の坂下のT字路	交通量が多く、停止線が薄れている。	路面標示設置（止まれ）を要望。	令和3年度中	銚子警察署交通課	○
6	飯沼小学校	南小川町方面から三中に向かう道路（五叉路付近の歩道のない箇所）	交通量が多く歩道が途切れたところは道幅も狭い。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
7	飯沼小学校	南町14番地から飯沼小坂下交差点に向かう道路	道路の標示が薄くなっている。道幅が狭く車が通ると歩きづらい。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
8	飯沼小学校	馬場町290番地から馬場町3番地に向かう道路	道幅が狭く車が通ると歩きづらい。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
9	飯沼小学校	馬場町交差点近くの廃屋の前の歩道	ガラス等が散乱していることがある。	状況により建物権利者に指導する。	8月10日電話連絡済。	銚子土木事務所	○
10	飯沼小学校	馬場町交差点	交通量が多く横断に気をつかう。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	「注意喚起」：令和3年9月	学校・教育委員会	○
				ポストコーンを設置。	「ポストコーン」：令和4年度中まで	銚子土木事務所	○
11	飯沼小学校	東町5番地わきの道路	道幅が狭く車が通ると歩きづらい。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
12	飯沼小学校	後飯町交差点	信号が変わる前に見込みで発進する車があり危険を感じる。歩車分離式の信号であれば表示をしてほしい。	学校から児童・保護者へ注意喚起。 ※すでに歩車分離式の信号である。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
13	飯沼小学校	愛宕町から飯沼小へ向かう道路	道幅が狭く車が通ると歩きづらい。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
14	飯沼小学校	愛宕町から飯沼小へ向かう道路の交差点	道路の表示が薄くなっている。	路面標示設置（交差点表示・ドット・通学路注意）	令和4年2月	市都市整備課土木室	○

通学路の安全点検状況

番号	学校名	①危険箇所のある場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期	⑤事業主体	⑥進捗状況
1	明神小学校	明神町1丁目16付近交差点	カーブがあり、見通しが悪い。	カーブミラーの設置（電柱共架）。	令和3年11月	市都市整備課土木室	○
2	明神小学校	明神小南側道路 明神小に行く交差点	歩道が無いため、道路を横切る児童が多い。	横断歩道設置要望。	継続して相談中	銚子警察署交通課	
3	明神小学校	明神小南側道路 笠上町へ向かう道	歩道が無いが、大型トラックの交通量が多い。	路面標示設置（通学路注意）	令和4年2月	市都市整備課土木室	○
4	明神小学校	明神小～銚子ポートタワーへ至る道	道幅も狭く、ガードレールも無い。大型トラックの交通量が多い。	路面標示設置（区画線・幅員減少）	令和4年2月	市都市整備課土木室	○
				路面標示設置（通学路注意）	令和5年2月		
5	明神小学校	一中北側道路	ガードレールが無い。交通量も多く、スピードを出している車も多い。	路面標示設置（区画線）	令和4年2月	市都市整備課土木室	○
				路面標示設置（通学路注意）	令和5年2月		
6	明神小学校	川口町五差路	道幅が狭く、見通しも悪い。坂にもなっている。	・区画線の復旧を行う。 ・横断歩道塗り直し要望。	「区画線」：令和3年度内 横断歩道：令和3年度内	銚子土木事務所 銚子警察署交通課	○

通学路の安全点検状況

番号	学校名	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期	⑤事業主体	⑥進捗状況
1	本城小学校	松本踏切から南東へ向かう道路及び交差点	交通量が多く、歩道もない為危険。	路面標示設置（通学路注意）	令和4年2月	市都市整備課土木室	○
2	本城小学校	本城町2丁目291付近の道路、川	ガードレールが未整備のため、歩行者が落ちる危険がある。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
3	本城小学校	本城町3丁目104前	歩道にガードレールがなく危険。	・止まれの白線を引き直すことを検討する。 ・車止めを設置する。 ・外側線を取付道路を絞る線形で延伸させる。 ・舗装の着色を行う。	「止まれ」：令和3年度内 上記以外：令和3年度内	「止まれ」：銚子警察署交通課 上記以外：銚子土木事務所	○
4	本城小学校	銚子市本城町4丁目471-1脇交差点を北へ入り2本目の西へ向かう道	道が狭く、歩道もない。街灯少なく暗い。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
5	本城小学校	長塚町4丁目JR成田線の線路	柵がなく、簡単に線路に侵入できてしまう。	JRより設置は難しいとの回答あり。学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
6	本城小学校	長塚町2丁目530番地横道路から銚子商業海洋科校舎に至る道	木が道路に出ている、歩行者と車がすれ違えない。	・除草。 ・木の伐採については通知済み。 ・学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	市都市整備課土木室 学校・教育委員会	○
7	本城小学校	長塚町東青年館脇公園	人通りが少なく、街灯が少ない。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
8	本城小学校	長塚町3丁目銚子西中前から北へ向かう道路	見通しが悪く、交通量が多い。	路面標示設置（歩行者注意×2）	令和4年2月	市都市整備課土木室	○
9	本城小学校	銚子西中東端の交差点から阿天坊踏切を越えて市道に至る道	見通しが悪く、道も狭い。朝夕の交通量が多く、路上駐車も多い。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
10	本城小学校	松本町3丁目840番地9付近の交差点横断歩道付近の側溝	側溝に蓋がなく白線もなく横断歩道までが危険。	溝蓋設置（L=10.0m）	令和3年8月	市都市整備課土木室	○

通学路の安全点検状況

番号	学校名	①危険箇所のある場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期	⑤事業主体	⑥進捗状況
1	春日小学校	春日小北東付近の道路、特に三叉路	車道と歩道の区別が不明確であり、道路幅員が狭い（車両が離合困難である）。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
2	春日小学校	春日小学校から銚子商業坂下に向かう道	交通量が多く歩道がない。また、電柱により状況や箇所によっては車道通行を余儀なくされる。	路面標示設置（外側線）。	令和4年2月	市都市整備課土木室	○
3	春日小学校	春日町1055から市立銚子高校第2グラウンド	車道と歩道の区別が不明確であり、道路幅員が狭い（車両の離合困難な箇所がある）。	・路面標示設置（外側線）。 ・路肩除草。	令和4年2月	市都市整備課土木室	○
4	春日小学校	国道126号で清川町第1公園から銚子警察署へ向かう途中の歩道	交通量が多く、歩道の幅が狭くガードレールがない。	ガードパイプを設置する。	令和3年度内	銚子土木事務所	○
5	春日小学校	国道126号から市立銚子高校へ向かう坂道	歩道が狭く崖がある。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
6	春日小学校	春日町3403から今宮町に向かう道路の側溝	側溝が比較的大きく、ふたがない。ガードレールもない。	転落防止柵設置。	令和4年3月	市都市整備課土木室	○

通学路の安全点検状況

番号	学校名	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期	⑤事業主体	⑥進捗状況
1	高神小学校	県道254号線犬若11286付近	道幅が狭く、急カーブになっていて、スピードを出す車が多い。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
2	高神小学校	高神小西門～高神西町へ至る道	道が狭く、ガードレールもなく、交通量が多い。カーブのところが見通しが悪い。	路面標示設置（クランク交差点部に外側線）	令和4年2月	市都市整備課土木室	○
3	高神小学校	県道286号線天王台付近交差点～天王台178付近	道幅が狭く、道路改修工事後からは、交通量も多くなった。	・学校から児童・保護者へ注意喚起。 ・通学路の変更。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
4	高神小学校	外川三角公園	側溝の隙間が広い。	側溝補修。	令和3年8月	市都市整備課土木室	○
5	高神小学校	外川児童公園のT字路	カーブミラーの向きがずれていて、見えない。	カーブミラーの交換・調整。 横断歩道塗り直し要望。	「カーブミラー」：令和3年10月 「横断歩道」：令和3年度内	市都市整備課土木室 銚子警察署交通課	○
6	高神小学校	県道244号線外川町2丁目10350交差点付近の道路	道幅が狭く、歩道も無い。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	「注意喚起」：令和3年9月	学校・教育委員会	○
				路肩の着色。	「路肩の着色」：令和4年度中まで	銚子土木事務所	○
7	高神小学校	市道2017号線外川町1丁目10340の曲がり角	道幅が狭く、曲がり角の見通しが悪い。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
8	高神小学校	長崎町10572付近	側溝の蓋が無い。	側溝蓋設置。	令和3年8月	市都市整備課土木室	○
9	高神小学校	犬吠崎9119-2付近のT字路	登校時に会社への出勤と重なり、車が多い。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
10	高神小学校	宮内小児科バス停	歩道が狭い。	ガードパイプの設置及びカラー舗装。	令和3年度内	銚子土木事務所	○
11	高神小学校	小畑バス停	歩道の幅が狭く、交通量が多い。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
12	高神小学校	銚子消防署東部分署付近	車の通りが激しい。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○

通学路の安全点検状況

番号	学校名	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期	⑤事業主体	⑥進捗状況
1	海上小学校	学校正門から垣根町1丁目283前までの脇道	横断する児童が多いが、見通しが悪い上、横断歩道がない。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
2	海上小学校	学校正門から垣根町1丁目283前までの路側帯	標識を曲げて設置してあるため、車道を歩くことになる。	警戒標識撤去。	令和3年8月	市都市整備課土木室	○
3	海上小学校	垣根町1丁目283前三叉路	交通量が多く、見通しが悪い。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
4	海上小学校	海上小裏付近道路	交通量が多く、見通しが悪い。	・除草。 ・民地からの樹木は通知依頼。	令和3年8月	市都市整備課土木室	○
5	海上小学校	国道356号線 四日市場266-1付近	丁字路なのに、私道からの信号があり非常に紛らわしい。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年11月	学校・教育委員会	○
6	海上小学校	県道216号線 柴崎十字路から「柴崎踏切」の区間	交通量が多く、見通しが悪い。	白線引き直し。	令和3年度内	銚子土木事務所	○
7	海上小学校	製粉前路切	狭く、歩行者用の幅がない。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和4年5月	学校・教育委員会	○

通学路の安全点検状況

番号	学校名	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期	⑤事業主体	⑥進捗状況
1	船木小学校	岡野台第2号ガード	岡野台第2号ガードのミラー位置の修正。	路面標示設置（導流帯・歩行者注意）	令和4年2月	市都市整備課土木室	○
2	船木小学校	三門町218付近	高田川と交差するところは見通しが悪い。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
3	船木小学校	三門町から中島町1丁目に向かう道路	学校まで道幅が狭く、車と接触する可能性がある。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
4	船木小学校	船木町623付近	見通しが悪く、道幅が狭い。	路面標示設置（速度落とせ）	令和4年2月	市都市整備課土木室	○
5	船木小学校	船木町坂～船木青年館～船木小	周囲の木がせり出ており、狭い。また、道の舗装が壊れているところがある。	舗装補修。除草。	令和3年7月	市都市整備課土木室	○
6	船木小学校	芦崎町91付近	車の出入りが多く、側溝に児童が落ちる危険性がある。	側溝蓋の設置。	令和3年9月	市都市整備課土木室	○
7	船木小学校	芦崎町128付近	カーブミラーが片側分しかなく、車両の356号への前進が困難 ガードレールがない。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	「注意喚起」：令和3年9月	学校・教育委員会	○
				路肩の着色。	「路肩の着色」：令和4年度中まで	銚子土木事務所	○
8	船木小学校	芦崎町470付近356号沿い	ミラーがあると安全に356号に出られる。	路面補修により歩道部確保。	令和3年7月	市都市整備課土木室	○
9	船木小学校	芦崎町148付近	側溝石蓋が壊れて穴が空いており、児童の足がはまってしまう可能性がある。	破損蓋交換。	令和3年8月	市都市整備課土木室	○
10	船木小学校	JA（船木出張所）前	歩行者待機所がなく、危険。	外側線及び車止めの設置。	令和3年度内	銚子土木事務所	○
11	船木小学校	高田町2丁目754付近	舗装されていないため、滑って危ない。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
12	船木小学校	高田町3丁目356号沿い	路肩が狭く、ガードレールがない。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	「注意喚起」：令和3年9月	学校・教育委員会	○
				路肩の着色。	「路肩の着色」：令和4年度中まで	銚子土木事務所	○
13	船木小学校	高田町1丁目572付近	道幅が狭い。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
14	船木小学校	高田町1丁目527付近	道幅が狭い。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○

通学路の安全点検状況

番号	学校名	①危険箇所場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期	⑤事業主体	⑥進捗状況
1	椎柴小学校	旧6中北側「野尻踏切」付近	道が狭く、用水路を渡る橋の柵がない。下校時の際踏切側からの車が見えにくく、十分な左右確認が必要。	ガードパイプ設置。	令和4年3月	市都市整備課土木室	○
2	椎柴小学校	主要地方道銚子旭線71号 野尻町20付近十字路	歩道スペースが狭く、車の往来が激しい。(カーブミラーがない。川にガードレールがない。)	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
3	椎柴小学校	主要地方道銚子旭線71号 小船木町1-863付近	旧西校方面側から見て、横断する児童の人だまりが見えにくい。	停止線内に色をつける。	令和3年度内	銚子土木事務所	○
4	椎柴小学校	小船木町1-439付近十字路	方向により、カーブミラーが確認しづらい。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
5	椎柴小学校	主要地方道71号 小船木町1-385 椎柴小学校校庭前	西中学校スクールバスの発着所。ガードレールがない。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
6	椎柴小学校	主要地方道71号と73号の交差点 小船木町1-322	歩道にガードレールがなく危険である。	車止めの設置。	令和3年度内	銚子土木事務所	○
7	椎柴小学校	主要地方道73号 「椎柴橋」	歩道に雑草が繁茂しており、歩行時に危険がある。(津波被災時の避難経路)	除草済みのための対策の必要性なし。			
8	椎柴小学校	小船木町から塚本町へ続く市道(「塚本青年館」手前の路肩「お地藏様」カーブ)	道路全域が狭く歩道やガードレールがない。国道の抜け道としてトラックや乗用車が走っているが、高速である。	・除草。 ・民地からの樹木(通知依頼)	令和3年8月	市都市整備課土木室	○

通学路の安全点検状況

番号	学校名	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期	⑤事業主体	⑥進捗状況
1	豊里小学校	諸持町18-3付近	交通量も多い時間帯（昼～夕方）があり、歩道が狭いところがあり、危険である。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
2	豊里小学校	市道20001号線のカーブ（学校より北へ約250mすんだところ）	カーブの先に横断歩道があり、見通しが悪く危険である。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
3	豊里小学校	学校前駐車場付近	交通量が多く、危険。	路面標示設置（外側線）	令和4年2月	市都市整備課土木室	○
4	豊里小学校	市道20001号線学校付近	交通量が多く危険なため、ガードレールが欲しい。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
5	豊里小学校	学校前駐車場から踏切を越えた付近	交通量が多く、車がスピードを出して危険。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
6	豊里小学校	県道74号線笹本町交差点	停止線が薄くなっている。	横断歩道塗り直し要望。	「横断歩道」：令和3年度内	銚子警察署交通課	○
				区画線の引き直し。	「区画線」：令和4年度中まで	銚子土木事務所	○
7	豊里小学校	市道20001号線森戸町177付近のカーブ	交通量が多く、カーブで見通しが悪い。草が生い茂っていて、車が反対車線に来る。	除草。	令和3年8月	市都市整備課土木室	○
8	豊里小学校	市道20001号線森戸町720付近の横断歩道	交通量が多く、車がスピードを出して危険。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
9	豊里小学校	県道74号線坂道	交通量が多く危険なため、ガードレールが欲しい。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	「注意喚起」：令和3年9月	学校・教育委員会	○
				ガードパイプを設置する。	「ガードパイプ」：令和4年度中まで	銚子土木事務所	○
10	豊里小学校	県道74号線豊里台1丁目1044番地37付近	交通量が多く、危険。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	「注意喚起」：令和3年9月	学校・教育委員会	○
				ガードパイプを設置する。	「ガードパイプ」：令和4年度中まで	銚子土木事務所	○
11	豊里小学校	県道74号線豊里台1丁目1044番地37付近の横断歩道	交通量が多く、車がスピードを出して危険。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	「注意喚起」：令和3年9月	学校・教育委員会	○
				路面標示等を設置する。	「路面標示」：令和4年度中まで	銚子土木事務所	○
12	豊里小学校	豊里台3丁目1110番地30付近の交差点	交通量が多く、車がスピードを出して危険。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○

通学路の安全点検状況

番号	学校名	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期	⑤事業主体	⑥進捗状況
1	双葉小学校	双葉小学校西門前の交差点	交通量が多く、南側の歩行者の信号待ちスペースが縁石等もなく、危険。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
2	双葉小学校	妙見堂踏切から学校への横断歩道	線が薄くなっている。	横断歩道塗り直し要望。	令和3年度内	銚子警察署交通課	○
3	双葉小学校	妙見堂踏切	歩行者通路が狭く、トラックの通りも多い。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和4年5月	学校・教育委員会	○
4	双葉小学校	妙見町1465付近の横断歩道(北)	押しボタン式の信号があることに気づかない車がいる。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
5	双葉小学校	妙見町1465付近の横断歩道(東)	交通量が多く、見通しが悪いため横断しにくい。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
6	双葉小学校	妙見町1465付近の横断歩道(東～名洗方面)	大型トラック等の交通量多く、歩道が左右交互になってしまう。	歩道除草。	令和3年8月	市都市整備課土木室	○
7	双葉小学校	妙見町から台町への横断	交通量が多いが、横断歩道がない。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和4年5月	学校・教育委員会	○
8	双葉小学校	栄町の商業通り(銚子駅南側)	道が狭く、歩道もない。車もスピードを上げている。	路面標示設置(通学路注意)。	令和4年2月	市都市整備課土木室	○
9	双葉小学校	税務署から跨線橋まで(線路南側)の道路	縁石等がなく、危険。古い倉庫の屋根がはがれて落ちてきそう。跨線橋側に渡る際に危ない。(車がスピードを落とさない)	路面標示設置(外側線)。 屋根:所有者に連絡。	外側線:令和4年3月 屋根:8月10日連絡済。	市都市整備課土木室 市総務課	○
10	双葉小学校	跨線橋(銚子駅南側)から妙見様正門	道幅や歩道が狭い。交通量も多い。	路面標示設置(外側線)	令和4年3月	市都市整備課土木室	○
11	双葉小学校	学校から末広町5番地1までの歩道	脇道が多く、車の出入りがあるため危険。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
12	双葉小学校	新生町2丁目3番地18付近から北へ(利根川方面)に進む道	歩道が無く、車がすれすれの所を走る。	路面標示設置(外側線設置)	令和4年2月	市都市整備課土木室	○
13	双葉小学校	新生町1丁目41番地53付近の信号のない交差点(及び周辺道路)	交通量が多く、事故も多い。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	令和3年9月	学校・教育委員会	○
14	双葉小学校	銚子中南側交差点	交通量が多い。横断歩道の一部や自転車レーン等が消えてしまっている。	学校から児童・保護者へ注意喚起。	「注意喚起」:令和3年9月	学校・教育委員会	○
				区画線の引き直し。	「区画線」:令和4年度中まで	銚子土木事務所	
15	双葉小学校	銚子中南側交差点から国道126号線の清川町への道	交通量が多いが、縁石のみでガードレールがなく危険に感じる。	・舗装修繕による、区画線の復旧。 ・取付道路部の1箇所にも止めの設置。	令和3年度内	銚子土木事務所	○