

平成26年度「銚子市交通安全プログラム」通学路点検(Aグループ)対策一覧表

対策一覧表【銚子市立清水小学校】						
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	本町郵便局西側交差点(本町1591)	道幅が狭く、見通しの悪い交差点のため、飛び出しが心配であり危険である	交通安全指導の実施	学校	平成26年度
2	市道	愛宕町3390江戸野フーズ付近	道幅がやや狭く、大型車の往来が頻繁にあるため危険である	交通安全指導の実施	学校	平成26年度
対策一覧表【銚子市立飯沼小学校】						
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	馬場町290番地～馬場町9番地	県道から中に入る道路幅(コバヤシ理髪店前)が狭くて危険である	交通安全指導の実施	学校	平成26年度
2	県道	馬場町9番地～後飯町6番地	歩道が整備されているが、脇道から車が出てくるので危険である	交通安全指導の実施	学校	平成26年度
3	市道	前宿町695番地～前宿町701番地	横断歩道や歩道が無く危険である	交通安全指導の実施	学校	平成26年度
4	県道	小畑新町7736-1番地(市民センター入口)	車の出入りが多いので危険である	交通安全指導の実施	学校	平成26年度
対策一覧表【銚子市立明神小学校】						
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	明神町1丁目49-2付近 笠上町セブンイレブンから食事処「梅太郎」方面に行く道路	道路沿いに冷凍工場があり、大型車が通るが歩道やガードレールがなく危険である	交通安全指導の実施 通学路の検討	学校	平成26年度
2	市道	明神町2丁目238-1付近 ケーヨーD2からヤックス前の交差点への道路	学校からケーヨーD2の交差点までは歩道があるが、交差点を渡ってケーヨーD2からヤックス前の道路には歩道やガードレールがない。交通量が多く大型車も通るため危険である	交通安全指導の実施 外側線の引き直し	学校 市都市環境部土木課	平成26年度 平成27年度予定
3	市道	明神町1-1付近 明神小学校下交差点	信号待ちをする場所に車止めがない。下り坂正面の場所であり、以前信号待ちをする場所付近で交通事故もあり危険である	歩道と道路の境界に車止め設置	市都市環境部土木課	平成27年度予定
対策一覧表【銚子市立高神小学校】						
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	ローソン小畑店から西側T字路付近まで	狭い道で交通量が多く危険である	外側線の設置	市都市環境部土木課	平成27年度以降予定