

対策一覧表【銚子市立飯沼小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	南町陣屋町公園周辺道路	路側帯が消えかかっており、児童が歩行するのに危険である。	・消えかかっているセンターライン及び外側線の設置 (ラインの消失がひどい箇所から順次対応)	市都市整備課土木室	令和元年度～
2	市道	東小川町2228 ～ 前宿町786-1	路側帯がないため、児童が歩行するの危険である。	・路肩の除草作業を実施し見通しを確保(8月上旬完了) ・交通安全指導の実施	市都市整備課土木室 学校	令和元年度
3	市道	前宿町852-1 ～ 榊町3892-3	路側帯がないため、児童が歩行するの危険である。	・交通安全指導の実施	学校	令和元年度

【対策検討メンバー】 銚子警察署 銚子土木事務所維持課 銚子市都市整備課土木室 銚子市総務課危機管理室 銚子市教育委員会学校教育課 学校

対策一覧表【銚子市立高神小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	外川町4丁目児童公園～三角公園 ～ 茂八商店駐車場	狭い道で交通量が多く、スピードを出す車が多いため危険である。 側溝の蓋の間に隙間があり、足を挟んで危険。	・路肩の除草作業を3箇所実施し、見通しを確保(8月27日完了) ・側溝の隙間をブロックで塞ぎ、足を挟むことを防止(8月26日完了) ・交通安全指導の実施	市都市整備課土木室 学校	令和元年度～
2	市道	高神小学校西門～渡海神社	狭い道で交通量が多く、スピードを出す車が多いため危険である。 側溝に蓋を取り付けてほしい。	・渡海神社前T字路の除草作業を実施し見通しを確保(8月26日完了) ・渡海神社前T字路カーブミラーの清掃を実施しミラーの視界を確保(8月22日完了) ・消えかかった停止線は、現在申請中 ・交通安全指導の実施	市都市整備課土木室 銚子警察署 学校	令和元年度～
3	市道	風のアトリエ西側道路	木の枝が道路に出ており、歩道も少ないため危険である。	・路肩の除草作業を実施し、見通しを確保(8月26日完了) ・道路上部に飛び出している樹木の枝は、土地所有者へ伐採の通知をする (8月下旬に通知済)	市都市整備課土木室	令和元年度
4	市道	外川町3丁目勉学舎周辺道路	崖のようになっており、柵やガードレールもないため危険である。	・交通安全指導の実施	学校	令和元年度

【対策検討メンバー】 銚子警察署 銚子土木事務所維持課 銚子市都市整備課土木室 銚子市総務課危機管理室 銚子市教育委員会学校教育課 学校