

## 対策一覧表【銚子市立春日小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	国道126号から市立銚子高校へ向かう坂道	歩道が狭く、一部未整備の崖があり、児童が歩行するのに危険である。	・児童へ交通安全指導の実施	学校	令和2年度
2	県道	国道126号で清川町第1公園から銚子警察署へ向かう途中の歩道	交通が多いが、歩道の幅が狭く、ガードレールがないため、児童が歩行するのに危険である。	・歩車分離のための安全対策を検討 ・児童へ交通安全指導の実施	銚子土木事務所維持課 学校	令和2年度
3	市道	春日小学校から銚子商業坂下に向かう道	交通が多いが、歩道がなく、白線内も狭いため、児童が歩行するのに危険である。また、電柱があり、状況や箇所によっては、児童が車道を歩行することになり、危険である。	・注意喚起を促す看板の設置 ・児童へ交通安全指導の実施	市総務課危機管理室 学校	令和2年度
4	市道	春日小学校から清川町へ向かう三叉路	車道と歩道の区別が明確でなく、車道の幅も狭いため、児童が歩行するのに危険である。	・路面標示の修復および区画線の設置 ・送迎の保護者への注意喚起	市都市整備課土木室 学校	令和2年度

【対策検討メンバー】 銚子警察署 銚子土木事務所維持課 銚子市都市整備課土木室 銚子市総務課危機管理室 銚子市教育委員会学校教育課 学校