

平成28年度「銚子市交通安全プログラム」通学路点検(Cグループ)対策一覧表

対策一覧表【銚子市立猿田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道71号 銚子 旭線	南坊院坂下 T字路	・T字路の横断歩道を児童が横断する際、トラックや自動車が横切るので危険	カーブミラー増設、路面標示設置	県銚子土木事務所	平成28年度
2	市道1005号線	銚子市猿田町外2町地内 高野踏切脇から猿田駅への市道	・道路路肩部の雑草が茂っているの危険。道路を歩行者が歩く場合、狭いので危険	除草を実施し見通しを確保	銚子市土木課	平成28年度

対策一覧表【銚子市立船木小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道356号線沿い	芦崎町稲葉燃料前交差点	・交通量が多く危険。コーナーポールが古い。(私有地内)	交通安全指導の実施	学校	平成28年度
2	国道356号線沿い	芦崎町タカハシ理容店前	・車の出入りが多く危険。路面表示が消えかかっている。	一時停止表示補修	銚子警察署	平成28年度
3		芦崎踏切北側斜面	・側溝に入らないような処置が必要。	ロープ等で対応	銚子市土木課	平成28年度
4		高田町1丁目513番地付近線路側道路	・雨が降ると道路に水がたまり、徒歩では通れなくなってしまう。	総務課に依頼し道路修繕で対応	銚子市土木課	平成28年度
5		高田町学校正門南側道路	・側溝が一部崩れていて危険。	ロープと看板設置	町内会	平成28年度
6		学校東門～船木町坂下	・道幅が狭く、道路が陥没している。両脇が用水路になっており雨量が多いとあふれて危険。	陥没箇所の補修	銚子市土木課	平成28年度
7		船木町坂～船木青年館	・周りの木がせりあっている。落ち葉が多く滑りやすい。	路面清掃による対応	銚子市土木課	平成28年度
8		中島町	・登り下り坂が多く、見通しが悪い。	カーブミラーの設置、枝払いの実施	銚子市土木課	平成28年度
9		岡野台鉄橋下	・見通しが悪く、カーブミラーはあるが見づらいので、カーブミラーの位置調整が必要。	カーブミラーの位置調整	銚子市土木課	平成28年度
10		岡野台右登り坂～等覚寺	・カーブが急で見づらいので危険。カーブミラーの設置が必要。	カーブミラーの設置	銚子市土木課	平成28年度

対策一覧表【銚子市立椎柴小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	小船木町から塚本町へ続く市道	同左	・道幅が狭く、見通しが悪い。歩道もなく、大型車の通行が多い。	路面表示による対応	銚子市土木課	平成28年度

対策一覧表【銚子市立豊里小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	学校前旧道(市道)	農協前の反対側の歩道	・歩道のガードレールがめくれている危険である。	ガードレール補修による対応	銚子市土木課	平成28年度
2	学校前旧道(市道)	笹本交差点	・横断歩道の塗装がはげている。	横断歩道表示補修	銚子警察署	平成28年度
3	県道74号	豊里台の坂	・坂の両側から木が生い茂っており、危険。	枝の伐採	県銚子土木事務所	平成28年度(予定)
4	県道74号	豊里台セブンイレブン前	・駐車場が狭く、歩道や路上に駐車している車両が多い。	ガードパイプ設置の検討	県銚子土木事務所	未定
5	学校前旧道(市道)	斉藤製材所近くの材木置き場先の橋	・橋の脇に隙間があり、下は草が茂っており見えないので危険。	転落防止柵設置替	銚子市土木課	平成28年度
6	国道357号	もりとばし	・橋の脇に隙間があり、危険である。	転落防止柵の設置	銚子土木	平成28年度